- 1	1]			不具合整理N	a 47F-11-00
			. ede.	-	カリス 担当課	生産3-1
		品質異常改善通知	書		担当者	危令木
		下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま			発行日:	2015年11月12日
		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに	原本を回付して下さい。		承 認	確 認 担
	発生原因 生産課:		2015年11月17日	迄	黒岩	佐竹 佐竹
_	品		2015年11月20日	迄	15.11.12	15.11.12 (15.11.
不具合内容	質保	指足凹合口 · 2013年11月23日 流出原因品質技術課:	2015年11月25日	迄	映次	由浩
	証	仕様番号 303896-2-11	写真・図	gament and a		4.600
	課記	品名 BM28 (0. 6) - PVデンダンタシシ (D)	樹脂被り		1	り
	λ	ロットNo 15. 10. 30. 3. J. 0130-0135A/B 対象数量 1,850,000				Service P
		不具合内容及7.7確認内容				and the second
		A側食い切り部端子幅 寸法規格外 (バリ発生のため、バリ含む最 大幅にてプラス公差外)		4		Y
		八幅にてノフスム左/ド/ (→食い切り部端子幅プラス公差外のため、MD工程にて、着座悪		Ŧ		PACE N
		く、側面部樹脂被り多発)				
		異常品の暫定処理 廃棄		9%	2 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11	
	生産	<u>発生原因</u> 課	(誰が、いつまでに何を、どうする	光 る)	生対策	
	10.000	BK 現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)	BASE AN ASSESSMENT OF THE ASSE		A 17 18	th 6 70
			金型 詢鑒	1.2	法规格	M1-29.
				*		
)	(ナゼ	発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)	加工工作			
		リーツマモウの為にり発生	出るほうの	7. 3	高しの	XXE 1995
	1				-N ()	120.0
		↓ ·	crus.			
		カス止メ省所が特ト目立ってしまった。	・抜きアコーテ	NA	大社。	
		リケケン関リルルノーロオン(ハウント)	4451 7 1	11/	UK .).	
		↓				
		いり含まずす流を刺ってしまた。				
		(1) 18年9 十次区别)5 (04)	対策実施日: 75年 //月	13 1	承認	確認担
			対策実施ロットNo	19	P井田	事川
	_	合四小生産日:) 5年 10月 30日	有の場合、対象製品名又は国	番を記入)	75.11.13	7511.13
起田		番号: P6309	()	/ ×#	加出対策	1/81/
部		流行교육사				
署	牛角	With the state of	(誰が、いつまでに何を、どうす		шилж	
5	生 通	With the state of	Torribotor Sporting of the Property of the Pro	る)		
記入		建	(誰が、いつまでに何を、どうす	る)		
記	(現場	を課 過現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ご発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)	Torribotor Sporting of the Property of the Pro	る)		
記	(現場	を課 過現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ご発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)	Torribotor Sporting of the Property of the Pro	る)		
記	(現場	を課題現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 「大きな」 「おきな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきななる」 「おきななるなるなるなるなるなななるなななるなななるなななななななななななななな	今後でり食	8) HY:	测定引	*
記	(現場	を課題現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 「大きな」 「おきな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきななる」 「おきななるなるなるなるなるなななるなななるなななるなななななななななななななな	今後 (ごりを) 対策実施日: 75年 // 5	る)	测定引	確認担
記	(現場	を課 過現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ご発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)	今後 (ごりを) 対策実施日: 75年 // 5 対策実施ロットNa フス D 9 /-	5) H'(')	利定引 承 認	確認担
記	(現場	を課題現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 「大きな」 「おきな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきななる」 「おきななるなるなるなるなるなななるなななるなななるなななななななななななななな	今後 (ごりを) 対策実施日: 75年 // 5	5) H'(')	承 認 「	*
記	(ナゼ	を課題物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 「洗アラス」、「「、」でいる。「、」、「、」でしているか。下・ 「、」と含まず、「、」」」としているか。下・	今後 (ごりを) 対策実施日: 75年 // 5 対策実施ロットNa フス D 9 /-	る) 1 /3 日 エリ 番を記入) / 実績	承 認 「	確認担
記	(現場)	を課題現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 「大きな」 「おきな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきなな」 「おきななる」 「おきななるなるなるなるなるなななるなななるなななるなななななななななななななな	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フクター 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 ((誰が、いつまでに何を、どうす	る) 1 /3 日 エリ 番を記入) / 実計	承 認 15.11.13	確認担
記	(現場)	を課 高現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 三発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 「「「」と含ます。河」としていなか。下・ ではる確認	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フスワケー 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図	る) 1 /3 日 エリ 番を記入) / 実計	承 認 15.11.13	確認担
記	(現場) (ナゼ	を課題現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 「スクラスト・パーリを含まず、プリをしていなか。」 「技術課品現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フクター 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 ((誰が、いつまでに何を、どうす	る) 1 /3 日 エリ 番を記入) / 実計	承 認 15.11.13	確認担
記	(現場) (ナゼ	を課 ・ 現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ・ 発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ・ 大スプラス いっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱ	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フクター 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 ((誰が、いつまでに何を、どうす	る) 1 /3 日 エリ 番を記入) / 実計	承 認 15.11.13	確認担
記	(現場) (ナゼ	を課 ・ 現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ・ 発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ・ 大スプラス いっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱ	対策実施日: 〉 5年 // 月 対策実施ロットNa フ D 9 / 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又体図 ((誰が、いつまでに何を、どうす	る) 13 日 13 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	利定する (15.11.13) (15.11.13) (17.11.13) (17.11.13)	確認担
記	(現場) (ナゼ	を課 ・ 現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ・ 発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ・ 大スプラス いっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱ	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フ D 4 / 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 () (誰が、いつまでに何を、どうす	る) 13 目 13 目 13 目 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	利定する (15.11.13) (15.11.13) (17.11.13) (17.11.13)	確認担
記	(現場) (ナゼ	を課題現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 「スクラスト・パーリを含まず、プリをしていなか。」 「技術課品現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フ D 4 / 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 () (誰が、いつまでに何を、どうす) 、	る) 13 目 13 目 13 目 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	利定する (15.11.13) (15.11.13) (17.11.13) (17.11.13)	確 認 担 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
記	(現場) (ナゼ	を課 ・ 現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ・ 発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ・ 大スプラス いっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱ	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フ D 4 / 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 () (誰が、いつまでに何を、どうす	る) 13 目 13 目 13 目 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本 記 15.11.13 *** 15.12-4 (徳行	確認担
記入	現場は大きなのでは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本の	を課	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フ D 4 / 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 () (誰が、いつまでに何を、どうす) 、	る) 13 日 13 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本 記 15.11.13 *** 15.12-4 (徳行	確 認 担 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
記入	現場が、おりません。 おりまま はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はい	を課 ・ 現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ・ 発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ・ 大スプラス いっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱ	対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フレクー 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 ((誰が、いつまでに何を、どうす) 、	る) 13 日 13 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本 記 15.11.13 2 12.4 施行	確認担
記入	現場は、サゼー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		対策実施日: / 5年 // 月 対策実施ロットNa フレクー 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図 ((誰が、いつまでに何を、どうす) 、	る) 13 目 13 目 13 目 14 () 番を記入) 実 1 () 番を記入) 実 1 () 番を記入) 実 1 () ()	本 記 15.11.13 2 12.4 施行	確認 担 で
記入品質	現場は、サゼー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	を課題で、	対策実施日: 〉 5年 // ・	る) 13 目 13 目 13 目 14 () 番を記入) 実 1 () 番を記入) 実 1 () 番を記入) 実 1 () ()	承 記 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	確 認 担
記入	現場は、サゼー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	正課	対策実施日: 〉 5年 // ・	る) /3 日 () () () () () () () () () ()	承 記 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	確 認 担 で
記入	現場は、サゼー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	を課題で、	対策実施日: 〉 5年 // ・	る) /3 日 () () () () () () () () () ()	本 記 で	確 認 担