発行日: 2016年02月15日

不具合整理No. 47K-02-005 部品製造部(社内めっき) めっき課 発 不具合連絡書 行 承認 確認 作成 ンテ 質技 質保 産 産 術 0 密 産 造 造 証 業 き 配 管 研 技 副 部 部 部 部 門 ナ 削 術 術 信 部 副 理 門 門 部 証 長 部 部ン 門 部 部 部 部 先 長 16, 2, 15 62.15 部 門ス 門 2016/02/15 14:40:10 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 宮澤 仁礼 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名竹花 客先名 電話 客先よりの連絡方法 受付区分 不良 71 5859 999 X21 XXX S (5859 5859 PLUG CONT (H=0.9) 仕様番号 / 品名 プラク CT) ロットNo. 16.02.03.6.E.0042A.B 対象数量 1,528,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ●巻き不良 40万使用後端子が層間紙にからまり使用不可(A側発生) プレスロットNo.16.02.03.6.E.0042A めっきロットNo.S160209.4009B 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/02/24 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2016/02/22 迄 行 先確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → **→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる**