発行日: 2017年02月15日

不具合整理No. 48F-02-005 部品製造部(コネクタ) 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 産 質技 質保 造 証 業 産 術 密 産 造 テ き 配 副 部 管 部 研 技 部 部 信 部 副 理 部 削 術 術 門 ナ 証 和田 長 11.4.15 門 先 長 部 部ン 部 部 部 部 17.2.15 17.2.17 門ス 部 門 正章 由浩 哲夫 連絡受理日 2017/02/15 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤沢 正章 不具合受付者名 山一電機株式会社 連絡者名 品質管理課 鈴木 様 客先名 客先よりの連絡方法 受付区分 調査依頼 AB-07802 CT2180-2-Pd (Ni-Pd-Au ) 仕様番号 / 品名 ロットNo. M.17.01.26.1.0001,0002 対象数量 76.600個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 影状相違(センターズレ) 良品 異常品 Entail HE III ...... 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 回答期限: 汔 汔 掲示期間: 迄 2017/02/22 行 先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる