発行日: 2015年10月08日

部品	部(コキ								不具合整理No.				47F-10-	47F-10-005						
生産1-1]						'								
発 行			•						7		^	\= ==	· UKT		-					
先	不具合連絡書																			
	製	製造	品品	営業	生産	生	技術	×	め	精	生産	品	品質			承認	確認	作成		
配	製造部長	副	証	部	管	生産部門	部	ンテ	っ き 部	精密研	技	質技	保				WIE. 1805			
配信先	長	部長	副	門	理部	F9 	門	部ン	門	削部	術部	術部	証細語	ŀ		<u>累岩</u> 15.10.09	佐竹	近藤 15,10,08		
			部 長		門			門ス		門	門	門	門			映次	由浩	広司		
連絡受理日						2015/10/08 10:52:39														
不具合受付者名						品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司														
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社									連絡者名 M/D 竹花氏						
客先よりの連絡方法					郵便															
受付区分						不良														
仕様番号 / 品名					71 5: プラク	859 9 CT)	99 X2	21 XXX	(S (5859	/			58	59 PI	LUG CON	T (H=0.9)			
l							v 01 -	-05A/	ь											
ロットNo.					1310	01.1.	√. ∪1~	-UOA/	Б											
対象数量 11,0						1,000,000														
不具合内容												略	図(必	要な場	場合のみ)					
成形加工にて、A側端子のY項部端子削れ発生。																				
A側端子 Y寸法規格外																				
	₹0.13	+0.00)5/-C	5/-0.02→0.134~0.137)																
							,													
												ļ								
品質異常改善通知書発行 必要 協力											協力	工場	不良品	記連 解	書発	行: 不到	Ę			
-	回答	期限	艮:	201	5/10	10/22 迄					回名									
-																	· ·			
-								· · · · · ·												
													掲え	示期	間:	201	5/10/1	6 迄		
発行先																				
確認																				
1 im 1	発行(お	(証) —	・発行室 かに各	韓マは	利益等に グルーフ	で周知(課長又ボード	はGリータ N場示 -	<i>f</i> —) -	→ 周知	後、対象 終了時	者の確 教育記	図印(交	代勤務	者含む) 所定の					