【用紙-1】			
	The contract of the second of	下記の製品は得意先検査の結果、不合格と	
7		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日: 生産担当 質 指定回答日: 2011 年 10 月 7 日 検査担当	までに原本を回付して下さい。 承 認 確 認 担 当 : 2011 年 10 月 4 日迄 : 2011 年 10 月 5 日迄 11.9.30 11.9.30
フ集名グ室		保 証 図 番 SC03X622A 課 品 名 Aバネ SFA22G ロットN o 11.08.05.A.0183	: 2011 年 10 月 7 日迄
		対象数量 2,000ケ中1ケ クレーム内容及び確認内容 異品混入 一一一般のでは、	<b>9年</b> (2年)
$\vdash$	+	発生原因	(多治見の#20コSFンタクトと思われます。)
		生産課 ・ めっき課 ・ 技術課 (*** 欠項。) 現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)	発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする)  Aハネモ 専用化した。
	()	ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の発生原因を掴む) <b>売清後に後続めも行った後にあれて</b>	又混在していないマークを実施。
		を始後に洗浄新出の確認不足	
		確認を実施する	
起	F	「具合い小生産日: // 年 8月5日 P番号: P5896 -	対策実施ロナル (アロット・リー ) 月
因部署記入	屋	流出原因 E産課 ・ めっき課 ・ 技術課 ・ 熱外理) 現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	流出対策 (誰が、いつまでに何を、どうする)  光浄まみれる 専用化」
	け	で発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)	担当 佐藤
			対策実施日: // 年 /O 月 《日 承 認 確 認 担 当 対策実施日: // 年 /O 月 《日 承 認 確 認 担 当 対策実施日: // 年 /O 月 《日 本 記 日 日 本 記 日 日 本 記 日 日 本 記 日 日 本 記 日 日 日 日
	(現	質技術部・(業務グループ) 計是時に炎の中のチェーク比して徑 環境物現実の確認・履歴・安化点の確認) 10で業務では入り出来主め	(誰が、いつまでに何を、どうする)
	( <del>}</del> -	っつい後にはありませんでした。 ゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)	11,10.07 (11,10.07)
			対策実施日: 年 月 日 承 認 担当 対策実施ロットNa ドキの場合: 対象製品名又は図替を配入) ) / 実施
品質		因区分 ①作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 有効性の評価	□梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 予防処置 要 · (不要) 承 認 <u>確 認 担 当</u>
保証課	対同		12.5.19 12.5.19 12.5.18 12.5.18