発行日: 2011年11月14日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-11-011 めっき 課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 牛 牛 牛 牛 承 認 確認 作成 西己 副造 技 品 밂 生 造 産 産 産 産 0 布 理 技 部 術 研 証 技 部 き 四 動津 課 先 長 課 課 課 課 課 課 旗牧 長 課 課 課 課 課 11.11.14 11.11.14 11,11,14 持久 1 1 1 1 1 1 部数 和我 連絡受理日 2011年 11月 13日 AM/PM) 3:00 不具合受付者名 ・ (品質保証2課) 営業 藤牧 モールド部門(SMK㈱富山事業所向け製品) 連絡者名 客先名 近藤課長 客先よりの連絡方法 ()電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム)調査依頼 図番 / 品名 415CPB-090-50F 0.4mmB-B CN PLUG CONTACT 11.11.04.S2A0001A~4A, 1B4B ロットNo./数量 5,963,800 (めっき11.11.08-201B~208B) 内容 略図(必要な場合のみ) めっきシミ不良 SMT部 薄茶色 発生はランダム 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 (要 • 非) 回答期限: 11月26日 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → **→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる**

(株) 鈴木

品質保証課

Rev: D

CQM-06030-1