(株)

鉿

木

記

(株)カンドリエ業

殿

発行日:

2015年04月16日

整理No: 46F-04-008

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2015年04月22日

担 佐竹 片山

2015/4/16

2015/4/16

2015/4/16

			1		
仕様番号	4-543-886-01	不良内容			
品名	アーマチュア	フープ全体が変形してい	いる		
金型番号	P6175	」と 製品単体で変形している	51 <i>⁄</i>		
ロットNo	15.02.10.0017		ca la		

対象数量 2

1. 確認内容

連絡受理日 2015/04/16 14:47:37

外観検査作業者及び再検査員に聞き取りした所当該ロットでの全体変形 単体変形は無かったと認識。

返却サンプルを作業者に見せ現認させた。不具合という認識は有り発見して いれば選別対象になるという確認をした

返却品の処置(数量明記)

107

致朴22/1/中

2. 発生原因 フープ全体変形は収納トレーの凸部に乗り上げた

状態で上トレーを無理に被せて上から押さえた為に 是発生した。

製品単体の変形はフープ収納時に発生。

4. 流出原因

トレー収納後の再検査を実施しているが結果的に 見逃した。

ェー 正

協

堨

記 置

入

確

認

鈴

3. 発生防止対策

作業ポイント票の製品持ち位置、トレー収容時の

注意事項について作業者に再教育

5. 流出防止対策

トレー収納後の再検査工程においてチェック項目を 設けてチェックシートにて管理する

実施日: 2015 年 4 月 20 日

実施日: 2015 年 4 月 20 日

回答日:

在庫品仕掛品の確認 在庫品 七し 仕掛品 なし 標準類改訂 対策後、15.09.18、0001-00024-15-10.30、0001-0040の計50十 において同不具合ないの為、有知性有りと判断致します。

調査



作成

2015年 4月20日

承 認 調査 確認者

1511.25

Rev: B





記入例

顧客名		品 名 アーマチュア			<u>パラータ</u> 月 トレー収納後、再検査チェックシート										- -	株カンドリ工業 生産2課							
No.	管理項目		規	各		測定具	確認頻度	4/21	4/22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	汚れ		無き	事		目視	全数	O	0											_			:
2	異物付着		無き	- 本		1	1	2	0	-													
3	フープ全体変形	変形	りしてし	いない事	F	1	1	0	0														
4	ノッチ変形	変形	ぎしてい	いない事	E	Î	†	0	1														
5	ノッチ折れ	折	れてい	ない事	-	Î	t	0	1														
6	収納方向	曲	ザ上向	きの事		1	Î	0	0											r	-		
7	収納状態	凸部	いない	り上げつ ハ事	7	1	î	0	0							-							
8	Ü			·										-									
9				V.								*											\Box
	加		エ		数		_	4,000	4,000														
	加	エ	数	累	좖			4,000	8,000														
	不	具	合	数	計			2	2											•			
	手		直		数			_	_	_		_	_			_	_	_	_	_			_
	廃		却		数			1		_	_		_	_	-	_	_	_	_	_	_		_
	検		査	***	員			秨	杯								-						
	確				認			小田	A-13]				,									7.	
	П	"	,	۱ No.		<u> </u>		23219	23219 150020														

不具合品はサンプルと交換し返却の事