発行日: 2013年03月06日

【用紙-1】 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-03-005 生産4課1G 発 行 不具合連絡書 先 品質 承認 確認 作成 証 産 産 術 つ 密 産 質 浩 造 テ 配 き 技 副 部 管 部 部 技 保 研 部 ・ ナ 部ン 信 部 副 理 門 削 門 門 部 術 術 証 長 先 長 部 門 部 部 部 部 13, 3, 07 13.3.07 13.3.07 門ス 部 門 映次 和裁 連絡受理日 2013/03/06 14:51:29 品質保証部品質保証二課品質保証G 不具合受付者名 藤牧 和義 住鉱テック株式会社 連絡者名 品質保証課 小林様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 8230-4975 TH接続用短尺0.64PCBタンシ(タイバーアリ) 仕様番号 / 品名 8230-5167 TH接続用短尺0.64PCBタンシ(コクインアリ) 不明 ロットNo. 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 客先にて端子バリ要因と思われる短絡不良が発生 過去6ヵ月分のサンプル確認お願いします。 1ピン-2ピン間に金属異物 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 回答期限: 迄 迄 迄 掲示期間: 生 2013/03/13 産区 分 先確認

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる