		不具合整理No. 46F-05-
		担当課 洗浄熱処理
	品質異常改善	担知書 住旅
	下記の製品は得意先検査の結果、不合格とな	
	再発防止の為対策を記入の上、指定回答日	
	発生原因 洗净敷品 流出原因 洗净敷	2010 1007/201
ェ	質 指定回答日: 2015年06月08日 流出原因 洗净敷	2010-007100H
具	保 流出原因 品質技	
습	証 仕様番号 70 5859 999 22X XXX S (5859-36リセカナク・)	写真・図
不具合内容	課 品 名 5859-36 PARTS REC POWER PIN (H=0.9)	
ㅁ	プロットNo 15. 05. 02. 1. G. 044	
	対象数量 48,000	A STREET BOOK
	不具合内容及び確認内容	
	端子変形	
	社内巻き返しリール	
	変形方向は、巻き返し方向に一致。	巻替え方向
	発生原因	発生対策
	洗净熱処理G	(誰が、いつまでに何を、どうする)
	(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)	있는데 전문에 가득하게 가장 가나는 내는 이는 그리고 있다고 있다.
	原因不明 卷返時異常は	[2015년 1일 : 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
	ありませんごし	te
1	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)	
	サール形状を確認する	
		\
	1	
	巻返し前の状態を一	
	る年気でする	
	•	
	ゆっくり慎重に巻く	
	111111111111111111111111111111111111111	対策実施日: / 5年 6月2日 承 認 確 認 担
		対策実施ロットNa -10, 139 宮沢 宮沢
	TRANSPER OF THE TRANSPER TO THE	水平展開の有・無
1	不具合ロット生産日:2g(字 5月 2-日 会型番号: P6198	(有の場合、対象製品名又ば図書を記入)
起因	金型番号 : P6198	流出対策
	流山原囚 洗浄熱処理G	(誰が、いつまでに何を、どうする)
部署記	(現場現物現実の確認・履歴・変化占の確認)	(8年77、6・24 とに回る、こうする)
記入	巻き返し時 具常なし	
^		그리는 집 그리고 개최를 하는데 그 없는데 그리고 있다면 없다.
	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)	1
7	巻返をゆっくりと巻く 層自殺に異常ないか確 仕上かりを確認する	
	But Buy	27
	/ 僧自私に英常ないか雅	対策実施日: 5年 6月2日 承 認 確 認 担
		対策実施ロット地 スノワットナリ
	1七上かりを万隆芸でする	水平展開の有・(無) (有の場合、対象製品名又は過番を記入) 15.6,02 (15.6,02)
		(有の場合、対象製品名文は設置者を配入) (15.6,02)
		3/1/
	品質技術課	(誰が、いつまでに何を、どうする)
	品質技術課 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	(BED CO Section 2. C) y an
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	(BEN CO Section 2. C) y an
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、井ノイルン・守果常ありませんでした	(BEN CO Section 2. C) y an
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	(BEN CO Section 2. C) y an
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、井ノイルン・守果常ありませんでした	(BEN CO Section 2. C) y an
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、井ノイルン・守果常ありませんでした	D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、井ノイルン・守果常ありませんでした	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、井ノイルン・守果常ありませんでした	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施のテトNa 山岸 善哉 篠
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、井ノイルン・守果常ありませんでした	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施のテトNa 山岸 善哉 篠
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、井ノイルン・守果常ありませんでした	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロナトル
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、十/リレン (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ↓ ↓	対策実施ロ: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロ: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロ: トルム
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時、十/1 レン 「サゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ □検査工程 □	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロテト版
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 放査 片	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロ: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロ: 版
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 検査時 ボバルン 中	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロテト
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 株 有 片 ボッルン・ケ 果 かり ません ひした (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ↓ 原因区分 団作業 □金型 □材料 □検査工程 □ 効果の確認 承 認 確 認 5 8 . 25 15 8	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロテト
品質保証	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 株 有 片 ボッルン・ケ 果 かり ません ひした (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ↓ 原因区分 団作業 □金型 □材料 □検査工程 □ 効果の確認 承 認 確 認 5 8 . 25 15 8	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 対策実施ロテトト版