発行日: 2013年05月17日 不具合整理No. 44F-05-006 品質技 品質保 承認 確認 作成 術 証 部 13, 5, 17 部 135,17 13.5.17 映次 in the 藤牧 和義 連絡者名モールド部門 浅川様 ターミナル(TC-7 レセプタクルヨウ) メッキヘンコウヒン 略図(必要な場合のみ)

部品製造部(コネクタ) 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 技術 生産 産 ンテ 密 産 っ 造 証 造 配 研削 技 副 部 管 部 部 き 部 ÷ 信 副 理 門 部 術 部 長 長 部ン 門 部 部 先 部 部 門ス 闁 連絡受理日 2013/05/17 08:58:50 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G モールド部門(SMK株式会社向け) 客先名 電話 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 411CRS-028-55F メッキ ロット№. 13.04.08-S1.S.001-009 対象数量 438,300 不具合内容 蛇行NG |規格2.5MAXに対して5.5~15有り。 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 必要 品質異常改善通知書発行 不要 回答期限: 2013/05/27 迄 迄 回答期限: 掲示期間: 迄 2013/05/24 産区 分 先確認

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる (株) 鈴木 品質保証部

Rev: A

SQM-06030-1