発行日: 2013年04月23日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-04-015

生産二課1G 発 行 先


## 不具合連絡書

- To	製造	製造	品証	営業が	生産	生産部門	技術	メンテ	めっ	精密	生産技	品質	品質			承認	確認	作成
信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理部門	門門	部門	ァ ナ 部ン 門ス	お部門	研削部門	技術部門	質技術部門	保証部門			黒岩 13.4.23 映次	雅牧 13.4.23 和	黒岩 13.4.23 映次
連絡	格受玛		2013/04/23 20:26:47															
不具	品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次																	
客先名					日本モレックス株式会社								連絡	絡者名機エムアイエス小野寺様				
客组	Email																	
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					56268-6399									HI FIX SB REC.G-TERM.				
ロット№.					13.03.21.1.15–20													
対象数量					60,000													

不具合内容

客先協力工場にて端子変形が60pin中1pinに発生しています。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2013/05/14 迄

回答期限:

迄

生産区分先確認

掲示期間: 2013/05/08 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる