部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

46F-12-001

生産一課1G 発 行 先


## 不具合連絡書

あつ	光造	造	証	業	産	産	が	ン	20	榕密	生産技	質	<b>一</b> 質			承認	確認	作成		
配信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理部門	部門	部門	テ ナ 部 フ 門 ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			近藤 14.12.01 広司		近藤 14.12.01 広司		
連絡受理日					2014/12/01 15:32:39															
不具合受付者名					品質	品質保証部品質保証三課品質保証G 近藤 広司														
客先名					S&Sコンポーネンツ株式会社								連絡者名 品証 会津様							
客先よりの連絡方法					Email															
受付区分					調査依頼															
仕様番号 / 品名				8100-4962								TER NS 835A								
ロットNo.				1407	11															
対象数量				不明(不良率2pin)																


不具合内容 端子表面異常

CHZ組立工程にて

目視検査時に端子表面異常を発見



発生位置写真



不具合拡大写真(1)



発生位置写真



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行:

回答期限:

2014/12/12 迄

回答期限:

迄

行 先 確認 掲示期間: 2014/12/08 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる