

【用紙-1】 発行日: 2015年11月12日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-11-006 生産3-1 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 っ 質 密 産 質 造 配 テ き 副 部 管 部 部 研 技 技 保 部 副 理 ナ 術 信 部 門 門 部 削 術 証 門 長 部ン門ス 長 部 門 部 部 部 先 部 15.11.12 15,11, 12 15,11,12 部 由浩 由浩 連絡受理日 2015/11/12 20:36:46 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 佐竹 由浩 客先名 東北ヒロセ電機株式会社 連絡者名品証1課 竹花様 客先よりの連絡方法 社内検査異常速報 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 303896-2-11 BM28(0.6)-PVテンケンタンシ(D) ロットNo. 15.10.30.3.J.0130-0135A/B 対象数量 1.850.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) A側食い切り部端子幅 寸法規格外(バリ発生のため、バリ含 \*当該部位規格:0.191~0.201 む最大幅にてプラス公差外) (→食い切り部端子幅プラス公差外のため、MD工程にて、着 樹脂被り 座悪く、側面部樹脂被り多発) 151





## 今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/11/25 迄 回答期限:

迄

発行先確 認 掲示期間: 2015/11/19 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる