発行日: 2016年06月07日

部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 47K-06-002 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承認 確認 作成 証 業 産 産 術 ンテ 産 造 0 密 造 配 副 管 き 技 保 部 部 部 研 技 部 信 部 副 理 門 削 術 ナ 部 術 証 長 部門 長 部 堀江 先 部 部ン 門 部 部 16,6,07 16,6,08 部 16.6.07 門 門ス 門 門 裕規 連絡受理日 2016/06/07 10:59:24 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 松木 達也 不具合受付者名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 客先名 連絡者名竹花 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 71 5858 999 X21 XXX S (5858 仕様番号 / 品名 5858 PLUG CONT (H=0.8) プラク・CT) ロットNo. 160316.2.I.0013.A/B 対象数量 820.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) B側端子巻き乱れ B - - - S1605024008B 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 2016/06/20 迄 掲示期間: 迄 2016/06/14 発行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる