	生産3課2G	
.		
発行先		
1.1		
	その他()

不具合連絡書


配	製造	製 副造 部 長	営業	品	品技	生										承認	確	認	作成
配布先	製造部長	部 長	課	証課	辞	生産課										近藤 '11. 8.31			橋本 (11.08.30)
部数	1	1	1	1	1	1										広司			謹昭
連絡受理日			2011年8月30日							AM	10:3	0							
不具合受付者名				品質保証一課						橋本									
客先名			S&Sコンポーネンツ(株)								連絡者名			大森課	長	樣			
客约	もより	の連	絡方	去	() 電記	f	()郵便		()荷	物	() E X - 1	,	() F A X
不具	1合[公分			():	苦情	()不良		() !	フレー	·A	調査依頼	Į		
図	昏 /	品名		8100-4912 / WR 1.5T_L_511W															
ロット /数量			BT630007D1,			1,	/			21,000									

内容 端子反り(1.3mm有り)板厚含む

発生率:1本/4本中 組立工程にて発見

他に1R有りとのこと。

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

現品確認、生産履歴調査、工程能力測定

不具合対策会議開催-8/31

掲示期間:9月13日迄