部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-8-006 生産 2 課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 生 生 承認 確認 作成 西己. 副造 営 技 品 品 牛 造 産 産 産 産 つ 布 部 業 理 術 証 技 研 技 部 き 四 課 課 課 課 先 長 課 課 駒 課 長 課 課 島田 課 課 課 11.8.10 11.8.10 11,8,10 1 1 1 部数 和典 連絡受理日 2011年 8月 10日 AM PM 9:00 不具合受付者名 - 品質保証2課 営業 島田 客先名 モレックス(株) 大連工場 連絡者名 品管 住本様 客先よりの連絡方法)電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール ()FAX (不具合区分)苦情 (O)不良 ()クレーム)調査依頼 (HI-FIX COAX HARNESS FOR 1.2GHZ OUTER 図番 / 品名 503451-1209 SHELL 11.06.20.1G.001 ロットNo./数量 11.456 (めっきロット 10623Q280611-020D1-001) 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 不良品写真 ランス部打痕 良品写真 70(不良数)/3500(使用数)=2% 完成品写真 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 • 非) 8/19迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる