発行日: 2018年11月30日

50F-11-010

部品製造部(コネクタ)	不具合整理No.
発	
行	不目合油级聿


17六口 廷和首

	441	4:1		157	14	- 4	LL			- data			_					
配	造造	製造副)問部	営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質保証			承 認	確認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門	門	, ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	投術部門	技術部門	保証部門			黑岩 1811.30 映次	和田 18.11.30 哲夫	18.11.30
連絡	格受理	目			2018/11/30													
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司													
客先名					郡山ヒロセ電機株式会社								連絡者名 AMC 田中 様					
客先よりの連絡方法				Email														
受付区分				苦情														
仕様番号 / 品名				167929-0-01						GT32-4DP-1.5H タンシ(A)								
ロットNo.				83														
対象数量				20,000個														

不具合内容

約1m巻き出した位置に変形あり

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行:

回答期限:

迄

回答期限:

行先確認欄

発行(品証) o 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) o 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) o 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる