(個別) 社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010107*

発行日 2019/04/08

| 生産グループイ | ムモールド生産G | 生産担当者 | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | ムモールド品技G | 品技担当者 山岸敏樹 | |
| 得意先名DDK (THAILAND) L t | | | |
| | od 96560268 金型番号 MM526 | | |
| | は BB35C-PAA40AB3-522E-DLF (サンノウ) | | |
| 仕様番号 | | | |
| | 190402-3-E-01-04 | | |
| 対象数量(個 | 1 | - | |
| 不具合ロットNo | 190402-3-E-04 | | |
| 不具合数量(個) | | 発 生 率 4/16 | |
| 発生状況 | リール | 查 | 通常 |
| 単 価 (個 | 10 W 70 50 h | 金額(円) | 0 |
| めっき先 | <u> </u> | | |
| 区 分 | · | | |
| <u> </u> | LCP-スミカスーハ°-SR2506 BLK コンコ・ウサ | <u>1</u> | |
| 保留理由 | · · · | | · |
| | #FKQ ゲート側TAB長手削 #DF 反ゲート側TAB長手 | | |
| 不具合内容 | # DF 次ケート側「AD袋子 | H114 C | |
| (略図) | | | · |
| | | | |
| | | | |
| 起因工程 | 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自 | 動機・管理・検査・品証・常 | 営業・運送業者・その他 |
| 処 理 | 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄 | ・一部納品返品 | |
| | | | |
| コメント | | | |
| | | | |
| | (起因部署) | | |
| 製造部長製造 | 副部長 品証 圖 部長 管理課長 担当課長 | 品証課長 品証担当 生 | 産課長 生産担当 品証集計担当 |
| · | | | |
| | | | (19.4.10) |
| | | | |
| 品技担当発行 品技GL 品技課長 | | | |
| ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 山岸敏樹 | | | |
| 一部納品返品の場合は「納品」と「返品」にレ点をする。 | | | |
| | | | <u>【) </u>] |
| V | □廃 | 棄 □返品 □納品 | ①この内容を不具 合品台帳 に記載す る。 |
| 品証集計担当 | 品技課長 品技担当 担当 | 課長 管理課長 営業処理担当 | 管理処理担当 品技GL |
| | - | | |
| |) | | |
| 2 | | 17 ED - (45 - A-41) | 3 |
| | 現品出庫指示 現品出庫 (起因 | 部署)(協力会社) 最終処置 | 3現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す る。 |
| 1 | | | |
| 株式会社 鈴木 | | | |