部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-10-008

生産二課1G 発 行 先

不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス 部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認 黒岩 12.10.17 映次	確認	作成 黑岩 12.10.17	
連絡受理日					2012/10/17 08:44:15														
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次														
客先名					日本モレックス株式会社								連絡者名アイデックス㈱川又様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					501735-3209								0.4 B/B CONN HGT=1.3 REC COVER 32P						
ロットNo.				12.07.05.1.H.0001															
対象数量					9,500														

不具合内容

製品表面にスジ状の変色が発生。 (不良数16個 発生率0.17%)

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2012/10/30 迄

回答期限:

産区 分先

掲示期間: 2012/10/24 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる