【用紙一1】		発行日: 2013年(	09月26日
部品製造部(モールド)		不具合整理No.	45M-09-002
発 行 先 信拓工業株式会	不具合	連絡書	
製造部長品証(副)部長配信先	生 技 メンラテナー   佐 新 中   生産 市 中   中 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   市 市 市   日 市 市   日 市 市   日 市 市   日 市 市   日 市 市   日 市 市   日 市 市   日 市 市 市   日 市 市 市   日 市 市 市   日 市 市 市   日 市 市 市   日 市 市 市   日 市 市 市   日 市 市 市   日 市 市	品質	
連絡受理日	2013/09/26 13:03:35		
不具合受付者名	品質保証部品質保証一課品質保証-	-G(MD) 竹花 智治	
客先名	郡山ヒロセ電機株式会社	連絡者名今泉様	
客先よりの連絡方法	郵便		
受付区分	不良		
仕様番号 / 品名	153661-0-11 09	FX5M1-100S-D	SAセ <sup>*</sup> ツエン
ロットNo.	130617-1-Z,130805-1-A,130806-1-	A	
対象数量	76		
不具合内容 製品に異物(樹脂)が付ま 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書 回答期限:	発行 不要 協力	略図(必要な場合のみ 工場不良品連絡書発行: 必 ・	
発行 (日証) → 発行翌日(日額		掲示期間: 201	13/10/03 迄