発行日: 2014年09月17日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 46F-09-009 発 行 不具合連絡書 先 立山電化工業株式会社 めっ 承認 確認 作 成 造 証 業 産 産 造 術 産 質 密 配 副 部 管 部 部 テ き 技 技 部 研 保 信 部 副 門 理 門 ナ 門 部 削 術 術 証 長 和田 部ン 先 部 門 部 部 部 部 14,9,17 149.17 149.17 部 門 門ス 長 哲夫 連絡受理日 2014/09/17 11:23:19 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 客先名 日本モレックス合同会社 連絡者名 酒井 様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 503650-8008 0.4 B/B CONN H=0.7 HI-RETENTION PLUG NAI プレスロット: 14.09.02.A.06、07 ロットNo. めっきロット: 40908TA74-10、11 対象数量 198,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形不良 外周部には発生無かったが、リール中間~芯側にかけて変形 不具合が多発。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 沱 回答期限: 2014/09/24 迄 掲示期間: 2014/09/24 迄 行 先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる