発行日: 2012年8月2日

部品	部品製造部(コネクタ部門)													不具合整理No.						44F-08-002		
	生産		課		G																	
発行															_							
先																						
	そ0	D他:																				
制製																						
配布		製造	副造部	営業	管理	技術	精研	品証	品技	生産	生産	生産	生産	お合メン	めっ	生技	承	認	確認	作成		
先		部長	長	課	課	課	課	課	課	課	二課	三課	四課	スパンテ	き課	課	黑	岩	4	黒岩		
部数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,02	藤牧 12.8.02	12.8.02		
連絡受理日						2012年 8月 1日							AM (PM)									
不具合受付者名						営業 品質保証2課 品質保証3課 丸山																
客	先名				-	プラストロニクス(盟友電子㈱)								連絡者名 武田様								
客	先より	の連	絡方法	£	()電話 ()郵便 (〇)荷物 ()Eメール ()FAX								
不具	具合区	区分			()苦情 (〇)不良 ()クレーム ()調査依頼																
図番 / 品名						601102								H-CONTACT0.5mm2.7L-0.5S								
ロットNn /数量 12.0						12.05.25.1.E.0003 12.05.29.1.E.0007、0008								1,595,000								
12.03.30.1.E.0009,0010 12.06.01.1.E.0011																						
内容 略図(必要な場合のみ)																						
組立工場から製品の抜け不具合により、対象ロットが返品されました。																						
K寸法0.32±0.01→客先測定値0.048~0.050(規格外) 社内測定値0.032~0.042(規格内)																						
M. 19 M. 1												MAN 24 33 A 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3										
今後	どの柞	兼に重	りくか							1	1											
品質改善報告書発行 (要・事)																						
回答期限: 迄																						
発行先確認欄	組立	工場(の抜け	⊹現象	.及び:	端子の	の各音	邓寸法	再確	認。						掲示	報間:	品質異	常改善通知	書提出まで		
	配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる												5									