

社内検査異常速報

社内検査異常速報№ *6010188* 発行日 2019/04/25 生産グループ名モールド生産G 生産担当者 篠原 検査グループ名 モールド品技G 品技担当者 曽我瑞紀 得意先名|京セラ(株) | 金型番号 | MM521 製 No. 25965085 品 製 名 5858-36 PLUG SUB ASSY (H=0.8) 仕様番号31 5858 036 211 829 S + 対象ロットNo 9424NS2 01-08 対象数量(個) 142, 320 不具合ロットNo. 9424NS2 03-06 発 生 率 ランダム 不具合数量(個) 72, 330 ___ 出芯検査 発 生 状 況 リール -诵常 -219, 935 单個確認中 単 価 (個) (円) 額 めっき先 区 分 □ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 材料 仕様 | LCP-ウエノUX101 BK010S (L) BLK 保 留 理 由 MD・その他 ダミー側 C/T大きい丸穴ヒゲバリ 不具合内容 (略図) 起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その何 理|納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 狐 コメント (起因部署) 品証集計担当 品証(副)部長 製造副部長 担当課長 品証課長 品証担当 生産担当 製造部長 管理課長 生産課長 19.4,26 品技担当発行 品技GL 品技課長 山岸、 ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 19.4.25 曽我瑞紀 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 廃棄 □返品 □納品 営業処理担当 管理処理担当 品技GL 担当課長 管理課長 品証集計担当 品技課長 品技担当 3 (起因部署) (協力会社) 現品出庫 現品出庫指示 最終 処 置

株式会社 鈴木