発行日: 2013年09月02日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-09-001 発 行 不具合連絡書 先 品質技 承認 確認 作成 ン 証 業 産 産 術 0 密 産 質 造 造 テ 配 副 き 部 管 保 部 部 研 技 部 信 副 理 削 部 門 ナ 部 術 術 行花 証 長 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 13, 9,02 13.9.02 13, 9,02 部 門 門 門 門ス 門 門 智治 裕规 広司 長 2013/09/02 13:17:26 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 連絡者名 竹内様 SMK株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 101CFP-450-13F 0.3MMN-ZIF INSERT MOLD ロットNo. 130726-2-U-08 対象数量 11,040 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 製品巻き方向が裏表逆(接点部内側巻きのところ外側に巻か れてる) 000000 --------今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 迄 迄 掲示期間: 2013/09/09 発 行 先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる