不具合整理No. 46F-04-007 担当課 品質異常改善通知書 担当者 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2015年04月16日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 生産課: 2015年04日21日 15.4,16 15.4.16 15, 4, 16 流出原因 生産課: 2015年04月24日 指定回答日: 2015年05月07日 流出原因 品質技術課: 2015年05月07日 仕様番号 139903-2-01 写真・図 470 480 490 500 510 520 5 MS-156C2 セツゾ クハン ロットNo 5A-520, 531, 532, 541-550, 553, 601-604 対象数量 510,000 不具合内容及び確認内容 蛇行不良 規格: ±5/1000mmのところ、-6.5mm、-7.5mm有り。 発生原因 発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 。全型の蛇行修正を小さくする。 。 蛇行調整時/0加以上破認打 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 梅RL ENDで、確認していた。 ·意化量かたきくなったらメンテへ根談打る 空行ギッヤッなのは、調整して生産している。 始行のハッラコき幅が見っていたなり大きらな為 対策室施日· 担 当 5.0606 15, 4, 24 154.24 不具合四十生産日:15 年3 月30日 制品 P6142 起因 流出対策 流出原因 部 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 贴行調整時10m以上確認了3. (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ENP 確認して、いるギリギリでも大丈夫だと 現っていた。 現っていた。 4 12 1 1 認 5.0606 市川 水平展開の有・無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 自生だけで対応してしまた為 5, 4, 24 15, 4.24 品質技術課 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 宏有程度で、4、大き行列をもするよろになって 定産課のデータは公差内であった。 担 町面 15 4. 24 原因区分 回金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 有効性の評価 対限を、5.08.06-0620~5.066-06603から にかいていて具合ない。単年以上が多しないます。 効果の確認 質保証課 対策役、同で見合なしの為、
なり果ありと半り断致にます。 15.10,26 15,10,26 15, 10, 26 15,13,26 15,10,26 哲夫 映次 予防処置 (株)鈴木 SQM-22020-1 Rev: A