【用紙-1】 発行日: 2011年 12月 21日 不具合整理No. 43MD-12-003 MD 生産1G MD 生産2G 産 不具合連絡書 区 分 その他(品 配 承認 確認 作 成 管 技 生 副造副証 品 品 造 技 布 業 理 術 証 産 部 部 部 浅川 課 先 務 課 課 課 課 課 浅川 浅川 長 長 11.12.21 11,12,21 11.12.21 2 1 1 1 格規 部数 裕規 裕规 連絡受理日 2011年 12月 AM (PM) 20日 27 6 不具合受付者名 営業 品質保証 1 課 浅川 客先名 京セラエルコ(株) 連絡者名 垣内 様 客先よりの連絡方法 ()電話 ()郵便)荷物)Eメール (O) FAX ()苦情 不具合区分 (O)不良)クレーム 図番 / 品名 32 8071 005 011 863 SUB ASSY RA PRESS FIT REC CONTACT MODULE ロットNo./数量 1Y04SS202 1リール 内容 略図(必要な場合のみ) インサート接点ギャップ寸法規格外 規格:0.2±0.025 実測:0.173、0.177、0.171 処置(今後どの様に動くかを記入) 返却サンプル確認 各工程の生産履歴、検査履歴の確認 掲示期間: 2012年 1月 5日まで 発 行 先 確 認 欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。