発行日: 2018年10月15日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

50F-10-004

生産4-2 発 行 先


不具合連絡書

		造	証	業部	産	産	術	クンテ	つっ	密密	主産技	··· 質技術	··· 質保証			承認	確認	作成
信先	部長	副部長	(副)部長	門	管理部門	部門	部門	テ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門		27	黒岩 18.10.16 映次	和田 '18.10.16 哲夫	告山 18.10.15 雄司
連絲	格受理	目			2018/10/15													
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司													
客先名					日圧スーパーテクノロジーズ株式会社 連絡者名 林原 様													
客先よりの連絡方法					Email													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					UB-MCRS5B3-M4-7TS-LF / MICROUSBリセシェルBタイプ゜ハイト1.2MM											М		
ロットNo.				6941	12-4					3				120	2			
対象数量					12,00	00個												

不具合内容

カシメ部に段差あり

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2018/10/22 迄

回答期限:

迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる