発行日: 2018年10月24日

部品製造部(コネクタ)		不具合整理№. 50F-10-007
発行	不具合連	· 絡書
製造副部長配信先	生 生 技 め 精 生産技術部門 部門 門 部門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	番
連絡受理日	2018/10/24	
不具合受付者名	品質保証部品質保証一課品質保証二G(N	MD)小林 歩夢
客先名	DDK (THAILAND) Ltd.	連絡者名 -
客先よりの連絡方法	電話	
受付区分	不良	
仕様番号 / 品名	G-110874	BB35AA-PLT18AA31-550E-DLF
ロットNo.	180731.1W.0003,180812.2X.0001,180804.3	B.0011
対象数量	82,200個	
不具合内容 員数不足 (めっき後数量が、めっき 為) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書 回答期限:	き前数量の80%を確保できていない 開発行 不要 協力工場 - 迄 回答期間	略図(必要な場合のみ) 不良品連絡書発行: 必要 艮: 2018/10/31 迄
発行		