発行日: 2015年07月31日

不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 47F-07-012 発 行 不具合連絡書 先 佐藤製作所 品質 承認 確認 作成 業 産 術 0 密 産 質 造 証 産 造 配 部門 テ 技 保 副 部 管 部 き 研 技 部 理 信 副 ナ 部 部 削 術 術 証 近藤 長 部 部ン 部 先 部 部 部 15, 8, 01 15.8.01 15.7.31 部 門 門ス 門 門 門 門 由浩 映次 広司。 2015/07/31 13:56:27 連絡受理日 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 近藤 広司 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 品質保証部 小野様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 70 6254 999 052 000 6254-052 B TYPE ノッチアリ ロットNo. 5609SS119 対象数量 200.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 接触部先端に金属バリ発生 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2015/08/07 迄 掲示期間: 2015/08/07 迄 行 先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる