発行日: 2016年07月19日

部品製造部(社内めっき)			不具合整理No.	48K-07-0	03
めっき課 発 行 先		合連	丝 書		<u>-</u>
製造調部長記に開きます。	生 生 技 メンテナンス 門 部門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	生産技術部門品質技術部門	品 質 保 証 部 門	(3) (1/2 S 1., 1/3)	作成 (27.1) (1.7.1) (1.7.1)
連絡受理日	2016/07/19 08:48:56		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一Gめ			つき 松木 達也		
客先名 DDK (THAILAND) Ltd.			連絡者名浅川		
客先よりの連絡方法 電話					
受付区分	調査依頼				
仕様番号 / 品名	G-109708	/	BB35C-PAA3A-	101/102-DLF	
ロットNo.	160305.7.E.007B				
対象数量	879,000				
不具合内容		略図(必要な場合のみ)			
A側の端子無し(B側のみ	・未り)		·	·	
	·				
今後どの様に動くか					
		不良品連絡書発行: 不要			
回答期限: 2016/08/01 迄 [回答期際	艮: -		
発			掲示期間: 20	016/07/26	迄
行 先 確 .記				·	
機 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる					