発行日: 2013年11月27日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-11-003 モールド生産課生産G 発 行 不具合連絡書 先 品質技 承認 確認 作成 証 っ 造 業 産 産 術 密 産 質 造 配 副 部 管 部 部 テ * 研 技 保 部 信 部 副 門 理 ナ 部 削 術 術 証 沒川 長 浅川 先 部 部ン 門 部 部 部 部 13,11,27 1311.27 131627 部 門 門ス 広司 裕規。 裕规 長 連絡受理日 2013/11/27 09:56:20 品質保証部品質保証一課品質保証—G(MD) 浅川 裕規 不具合受付者名 第一電子工業株式会社 連絡者名 品質保証部 大門様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 G-108261 BB4-PAA26AA3-506S-L ロットNo. 10822-1-0-02 対象数量 9.624 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 金属異物付着 ينواوا واواواواواواواوا 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2013/12/05 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2013/12/04 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる