【用紙-1】 発行日: 2017年11月22日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-11-011 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 承認 確認 作成 産管 一産部 術部 質技 質保 造 証 0 密 産 造 テ き 配 副 部 研 技 部 和田 部 副 理 ナ 部 術 術 信 削 証 長 和田 部ン門ス 17,11,23 長 部 門 部 部 部 部 先 17,11,23 17.11.2 部 哲夫 哲夫 長 連絡受理日 2017/11/21 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫 株式会社ユウワ 客先名 連絡者名 品質管理課 佐藤様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 G-110502 APB-RLT3AA-560E-D ロットNo. 17.10.28.1.K.0144 対象数量 89,900個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ユウワ様工程のタイバーカット型で送りミス発生。端子確認す るとキャリア変形(めくれ)が発生していた。 プレス進行方向 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/11/27 発行 先

福 発生(日記) きた四日におりまして日

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる