社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010135*

発行日 2019/04/11

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 吉田直文
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 北山 早苗
得意先名東北ヒロセ電機(株)	
製 品 No 50167130 金型番号 MM	507
製 品 名BM28(0.6)-44DP/2-0.35V セ	゛ヅェンサ゛(D)
仕 様 番 号 303898-1-11	
対象ロットNo. 190410-8-X-0001-0004	
対象数量(個) 64,320	
不具合ロットNo. 190410-8-X-0001-0002	
不具合数量(個) 34,450	発生率
発生状況リール	出荷検査 通常
単 価 (個) 2、26178	<u> </u>
めっき先	入異常品 めっき仕様
区 分	:八共市中 めつさ仏体
保留理由 MD・端子ダコン	
カット型から打痕発生→カ	ストがり
不具合内容	, (<u> </u>
(略図)	
(74 127	
コロー 知 対約・プレフ・棒ス・めっき・	成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他
起因工程 材料・プレス・焼入・めっき・ 処理 納品・廃棄・返品・一部約	
是 生物曲 洗来 医曲 印机	加强来一种机机态加
7.2.1	
コメント	
	4
	起因部署) 【
製造部長 製造副部長 品証 (棚) 部長 管理課長 1	担当課長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
	品技担当発行 品技 G L 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容	容に応じて所属部署に回付する。
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ	T.U. 早田! (1.4.11.1)
品証集計担当 品技課長 品技担当	担当課長 管理課長 常業処理担当 管理処理担当 品技GL
加汉林及 加及压力	
	3
現品出庫指示 現品出庫	(起因部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す
取 於 <u>災</u> 直	
株式会社 鈴木	