社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010089*

発行日 2019/04/01

	モールド生産G	生産担当者 池田	淳		
検査ケループ名	モールド品技G	品技担当者北山	早苗		
得意先名 DDK (THAILAND) L t					
	D 96560625 金型番号 MM594				
製品仕様番号	BB35AB-PAA16EA3-501E-DLF			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	190328-1-B-0001-0002				
対象数量(個)	<u> </u>	·		-	
不具合ロットNo. 190328-1-B-0001-0002					
不具合数量(個) 35,310 発生率 7/16					
発生状況					
単 価 (個)	5,35418 4.7	84 金額 (円)		168, 909	
めっき先		No. III			
区 分 □ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 材 料 仕 様 LCP-ザイダ- MG-350LW BS					
保留理由					
и п ч н	#A-H E-PIN穴打痕	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
 不具合内容					
(略図)					
起因工程	材料・プレス・焼入・めっき・成形	自動機・管理・検査・品	証・営業・運送業	者・その他	
処 理	理 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品				
コメント					
fully to an analysis	(起因部	 , _ - \			
製造部長製造	i副部長 品証(副)部長 管理課長 担当課	長 品証課長 品証担当	生産課長生産	全担当 品証集計担当	
				19.4.01	
				13.4.01	
\			品技担当発行 品主	支GL 品技課長	
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 「※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、					
一部納品返品の場合は『納品』と『庭品』にレ点をする。					
77				①この内容を不具	
		廃棄 □返品 □納	品	合品台帳 に記載する。	
品証集計担当	品技課長 品技担当 担	当課長 管理課長 営業処	理担当 管理処理担当	品技Gレ	
2				3	
<u> </u>	現品出庫指示 現品出庫 (起	因部署)(協力会社)		③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す	
株式会社 鈴木					