【用紙-1】 発行日: 2014年08月07日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 46F-08-002 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承認 確認 作成 業 術 0 密 産 造 証 産 産 造 配 テ 副 部 管 部 部 き 研 技 技 保 部 理 信 部 副 ナ 部 削 術 術 証 橋本 橋本 長 部ン 先 長 部 門 部 部 部 部 14.08.07 14, 08, 07 14.8.08 部 門 門ス 門 門 門 謹昭 謹昭 裕規 連絡受理日 2014/08/07 17:12:14 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証二G 橋本 謹昭 新光電気工業株式会社 連絡者名 宮尾様 客先名 客先よりの連絡方法 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 TT-1240-P804-09 144BGA/TT1240 P804 ロットNo. 140805-3F-019-96 160 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 特定のビアでカバーフィルムの浮き発生 打痕のようにはなっておらず、製品を斜めにしないと分からな い。 今後どの様に動くか 不要 品質異常改善通知書発行 協力工場不良品連絡書発行: 不要 迄 回答期限: 讫 回答期限: 迄 掲示期間: 2014/08/19 行 先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる