【用紙-1】 発行日: 2013年10月30日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 45F-10-015 コネクタ生産管理 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承認 確認 ンテ 作成 造 証 業 産 産 術 つ 密 産 造 配 副 部 管 き 技 部 部 研 技 保 部 信 部 副 理 門 ナ 部 削 術 術 証 長 近藤 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 13,10,30 13,10,30 部 門 門ス 門 門 門 門 広司 広司 連絡受理日 2013/10/30 14:18:50 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 近藤 広司 不具合受付者名 客先名 S&Sコンポーネンツ株式会社 連絡者名 大森課長 客先よりの連絡方法 郵便 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 8100-4964 835A BTOB TERMINAL ロットNo. DD520022 対象数量 60.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) リール収容数間違い TER-BTB-835A USM ロットNo.DD520022の現品票2RLとなっているが、3RL入ってい RECORDERED 8109-4964 た。D520021-3がDD520022に入っていた。 30000 X \$ 2 民職級株式会社 ロットNo.DD520021の現品票3RLとなっているが、リールNo.1と 2の2リールしか入っていない。 DD520021-3 DD520021 2リールしか入っていない 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2013/11/04 迄 回答期限: 迄

掲示期間: 2013/11/06 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

行先確認