

社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010115*

発行日 2019/04/09

| 生産グループ名モールド生産G | 生産担当者 黒岩利成 |
|--|---------------------------------------|
| 検査グループ名モールド品技G | 品技担当者 吉田 由美子 |
| 得意先名DDK (THAILAND) Lt | |
| 製 品 No. 96560268 金型番号 MM526 | |
| 製 品 名BB35C-PAA40AB3-522E-DLF (サンノウ) | |
| 仕 様 番 号 G-109772 | |
| 対象ロットNo. 190408-3-G-0001-0004 | |
| 対象数量(個) 105, 310 | |
| 不具合ロットNo. 190408-3-G-0001-0002 | |
| 不具合数量(個) 38,800 | 発 生 率 |
| 発生状況リール … "一 | ' 查 |
| 単価(個)単価確認中 | <u> </u> |
| めっさ先 | |
| 区 分 ☑ 工程内異常品 □ 焼入異常 | |
| 材料 仕様 LCP-スミカスーパーSR2506 BLK コンゴウザ | 1 |
| 保留理由 MD・丸穴変形(成形型) | |
| #Eと#Fの間 | . I Lde me |
| 不具合内容 成形ミスフィードピンに当たって | 丸穴変形 |
| (略図) | |
| | |
| | |
| 起因工程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・ | 自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他 |
| 処 理 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄 | ・一部納品返品 |
| | |
| コメント | |
| | |
| (41 m + i) to | |
| 製造部長 製造副部長 品証 (刷) 部長 管理課長 担当課長 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| ALINE SENIOR SEN | mank manes Lenk Leiss |
| | 19 4.10 |
| | |
| | 品技担当発行 品技 G L 品技課長 |
| ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 | |
| ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 | 吉田 由美子 (19.4.09) |
| HIPMITHERE SOLD IN STREET COMMENTS | |
| ①この内容を不具 合品台帳 に記載す る。 | |
| | 薬 |
| HIXW X MIXIES | |
| | |
| | 3 |
| | 部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不具合品台版から削除す |
| 最終処置 。 | |
| 株式会社 鈴木 | |