【用紙一1】 発行日: 2019年02月18日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-02-004 生産1-2 発 行 不具合連絡書 先 技 承認 業 確認 作成 浩 証 産 っ 造 術 密 産 質 質 配 副 部 管 部 部 テ き 技 技 部 保 研 副 門 信 部 理 門 門 ナ 部 削 術 術 証 長 先 長 部 部ン 門 部 部 部 19, 2, 18 部 部 門ス 門 門 門 映次 連絡受理日 2019/02/18 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 影山 善一 S&Sコンポーネンツ株式会社 客先名 連絡者名大森課長様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 8100-5194 574W 1.5TYPE-LONG TERMINAL ロットNo. 19.02.08.G98700009-3 対象数量 25,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) テープ止めが取れて解けていた。 不具合状態 一番上のリールの端子がほどけ緩んだ状態で梱包されていた。層間紙と端子を追っていくと、一番下のリールに層間紙の先端がテープで止まっていた(剥がれて付着したものと推定)。 リール状態 JB 1.5TERL574V1 8100-5194 AT AUI-15 NAME AND ADDRESS OF THE PERSON Line Line 不具合リールラベル 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2019/02/25 讫 回答期限: 迄 行 先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる