【用紙一1】 発行日: 2015年09月28日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-09-017 発 行 不具合連絡書 先 株式会社サンユ-品質 承 認 確認 作成 ンテナ 造 術 0 証 業 産 産 密 産 質 造 配 副 部 き 技 保 部 管 部 研 技 部 理 門 削 術 信 部 副 部 術 証 長 部ン 部門 門 15.9.28 先 長 部 部 部 部 15.9.28 15.9.28 部 門ス 映次 映次 2015/09/28 18:01:19 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課 黒岩 映次 株式会社エンプラス半導体機器 連絡者名 品質保証G 李様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 57-110-258-01 PLUNGER A (KC) ロットNo. 15.08.18.1.U.1.V.0016-01.02 対象数量 40,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) めっき後製品にて封孔処理の残渣と思われる乳白色の異物付 着発生。(発生率確認中)客先にて再洗浄を実施し、異物の除 去しきれないレベルの製品のみ返却。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2015/10/09 迄 掲示期間: 迄 2015/10/05 発行 先 確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →

→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる