発行日: 2012年5月9日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-5-006 生産1課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 牛 4 4 生 承認 80 確認 作成 配 副造 営 管 技 精 밂 品 4 造 産 産 産 産 0 布 部 業 理 証 技 術 研 技 部 き 四 課 課 課 課 先 長 課 課 課 黒岩 長 課 課 課 課 黒岩 課 12.5.09 12.5.09 12 5.09 1 1 1 1 1 1 映次 部数 映次 和最 連絡受理日 2012年 5月 9日 AM (PM) 19:00 · 【品質保証2課】 不具合受付者名 営業 黒岩 客先名 山一電機株式会社 連絡者名 渡部 様 客先よりの連絡方法 ()電話 ()郵便 (O)Eメール)荷物)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム)調査依頼 図番 / 品名 AB-05839 CT2088 C BF F.09.12.14.3V.0001, 0004, 0005 ロットNo./数量 確認中 内容 略図(必要な場合のみ) 接触部シェービング規格外 この部分で70% 以下 品質改善通知書 (要 • 非) 協力工場不良連絡書 2012/5/17 讫 回答期限: 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる