## 社内検査異常速報

社内検査異常速報№ \*6010066\*

現品出庫指示

現品出庫

発行日 2019/03/26

生産グループ名 モールド生産G	生産担当者  黒岩利成
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀
得 意 先 名 日本モレックス合同会社	
製 品 No.74460102 金型番号 MM589	
製品名0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST	
仕 様 番 号 505068-2466	
対象ロットNo. 90321BW2M01-06	
対象数量(個) 357, 130	
不具合ロットNo. 90321BW2 01-06	
不具合数量(個) 357, 130	発 生 率  ランダム
発生状況リール 出荷	
単 価 (個) 3、32 H 55 <del>2. 848</del>	金額(円) 1,189,297 = 1,017,249
めっき先	
	品 めっき仕様
材料仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ	
保留理由がその他	
カット型からカス上がり	•
不具合内容	
(略図)	,
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自	動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他
処理納品・廃棄・返品・一部納品廃棄	・一部納品返品 NG: 0 (7)に: 357,130
	,
コメント	,
3分特别作業作成者	
(起因部署)	
製造部長 製造副部長 品証例 部長 管理課長 担当課長	品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
	<b>建</b> 物
19.4.22 (19.4.19) (19.4.03) (19.4.03) (19.4.03) (19.4.03)	19.4.02 (19.4.03) (19.4.03) (19.3.27)
東京   規雄   裕規	
	(19.4.01) 品技担当発行 品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、	所属部署に回付する智治
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。	曾我瑞紀 <b>79.3.</b> 26 19.3.26
	<ul><li>第 □ 返品</li><li>I かい</li></ul>
品証集計担当 品技課長 品技担当 担当	
	/   /

(協力会社)

株式会社 鈴木

最終処置