(株)

給

木

(株)シンエイ

発行日:

2018年10月12日

整理No:

50M-10-004

## 協力工場 不良品連絡書

不良内容

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2018年10月17日

18.10.12 映次





扣

記				
āC	仕様番号		BLV3E001B	•
入	品	名	CAP-LITHIUM CELL コンホ°ウ	-
			ME038	
			BLV3E0001B180622100005	
			2018/10/11	-

製品がトレーから出て、コンテナ内に散乱している



1. 確認内容

対象数量 8,000個

異常の履歴はなく、通常品と同様に作業されており 9/12発送分の45コンテナ中の1コンテナでした。

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

1コンテナでのみ発生、下段3段でのみ発生という事から弊社工程で発生するとしたらコンテナ収納時のハンドリング によって発生する可能性が考えられ ます。

4. 流出原因

コンテナ収納時のハンドリングに よって発生したが気付かなかった可能性 があります。

工厂正

場

記

入

協

カ 是

処

置

確 (株)

認 木

鈴

3. 発生防止対策

作業者に作業方法について再教育を実施 しました。 本事象を作業者に周知し、クリーンブース 内に過去トラ事例として掲示しました。

5. 流出防止対策

左記の発生対策にて流出対策とします。

実施日: 2018年 10月 26 日

実施日: 2018年 10 月 26 日

在庫品仕掛品の確認 在庫品

異常なし

仕掛品

異常なし

回答日: 2018年10月26日 承 調 查

標準類改訂

BLV3E001B18102710,01+04~ BLV3E001B18(10610,01-120 きたらいりにおいて不見信無い、為、石切性ありも

判断致证方。

黑岩 19, 3, 19

19, 3, 19 哲夫

調査



作 成

岡

(株)鈴木

映次 Rev: B

承 認

SQM-10010-4