【用紙一 1】	×	発行日: 2017年06月22日
部品製造部(コネクタ)		不具合整理No. 48F-06-012
発 行 先	不具合連	絡書
製造部長部長	生 生 技 め 精 生産 品質技術 部門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	品質保証 部門 門 無岩 確 認 作成 17.6.22 映次 17.6.22 映次
	2017/06/22	
	品質保証部品質保証二課品質保証G	黒岩 映次
	株式会社エンプラス半導体機器	連絡者名 品質保証G 李様
1300) W.E.(133)	Email	
	調査依頼	
仕様番号 / 品名	57-110-034-02	OTB FUB2
ロットNo.	7.06.09.2.C.0001-0004	
対象数量	96,000個	
不具合内容		略図(必要な場合のみ)
公差内ですが、接点幅寸た。	時に端子の座屈が発生。端子は寸法法(カッコ寸法)の調査を依頼されまし	
今後どの様に動くか		
品質異常改善通知書		不良品連絡書発行: 不要
回答期限:	- 迄 回答期限	艮: - 迄
※客先技術と端子の改	対善について要否を検討します。 	
発 行 先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝 → 教育記録として課毎に所定	L等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確 カファイルに綴じる	認印又はサイン(交替勤務者含む)