発行日: 2016年03月09日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-03-006 生産2-2 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承 認 確認 作成 ンテ 業 産 産 0 造 造 証 術 密 産 **貝技術部** 副 部 管 部 き 研 技 保 部 部 信 副 門 理 術 部 門 門 ナ 部 削 証 片山 長 部 先 長 部ン 門 部 部 部 16, 3, 09 部 門 門ス 雄司。 長 連絡受理日 2016/03/09 14:05:33 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 片山 雄司 客先名 住鉱テック株式会社 連絡者名 倉田 様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 XRM0C5-009S パプーシグナル(RV756)コネクタ 025コンタクト(タンシB) SN ロットNo. 151209153-112 対象数量 30,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 打痕発生。 組立品3ヶ(27ピン)にて確認。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/03/23 迄 回答期限: 汔 掲示期間: 2016/03/16 迄 発行 先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる