発行日: 2012年 3月 12日

不具合整理No. 43MD-3-003 MD 生産G 生 MD 技術G 産 不具合連絡書 区 分 その他(梱包) 品 常 配 承認 確 認 管 作成 副造副証 技 品 品 生 造 布 業 理 術 証 技 産 部 部 部 務 課 課 浅川 先 課 課 課 課 浅川 長 長 툰 12.3.12 12.3.12 1 1 1 1 1 部数 裕規 裕規計 連絡受理日 2012年 3月 12日 AM PM 00 3 : 不具合受付者名 営業 - 品質保証 1 課 浅川 客先名 東北ヒロセ電機(株) 連絡者名 品質管理課 吉浜様 客先よりの連絡方法)電話 (O)郵便)荷物)Eメール ()FAX ()苦情 不具合区分 (O)不良)クレーム 図番 / 品名 DB3-300364-3-11 DF49-20S-0.4H R絶縁座 ロットNo./数量 111004-1-F-02.03 13,930 内容 略図(必要な場合のみ) 内箱現品票貼り間違い 内箱現品票 外箱現品票の図番は"300364-3-11"と記載されているが 品名 DF49-20P-0.4SD Pt'VILLE 内箱現品票の図番は"300365-8-11"だった。 外箱現品票 300365-8-11 品目コード 品名 DF49-20S-0.4FI Rセッエンサ 製造ロットNo 111004 - 1 - F - 02 出目コード 300364-3-11 6,970 製造ロットル 111004 - 1 - F -02,03,05 01.1.2 数量 20,900 PCS 内箱現品票 品名 DF49-20P-0.4SD Pt"" " " 処置(今後どの様に動くかを記入) 品目コード 300365-8-11 製造ロットル 111004 - 1 - F - 03 数量 PCS 6,960 揭示期間: 2011年 3月 26日まで つなぎ $(0) \cdot 1 \cdot 2$ 発 行 先 確 認 欄 配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。