発行日: 2015年08月19日

部品製造部(モールド) 不具合整理Mo 47M-08-002 モールド生産G 発 行 不具合連絡書 先 品質 承認 確認 作成 0 造 証 業 産 産 術 造 密 産 質 配 ーテナ 副 部 管 部 部 吉 研 技 技 保 部 信 副 部 理 門 部 1 削 術 術 証 長 先 部ン 門 部 部 部 部 部 15, 8,20 15 8.21 15.8.19 部 門 門ス 門 太郎 長 連絡受理日 2015/08/19 17:08:31 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治 客先名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名野見様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 31 5859 040 201 829 S + 5859-40 PLUG SUB ASSY (H=0.9) ロットNo. 5807NS503 対象数量 15,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 製品キャリア部にダコンが発生しており、組立工程で搬送詰ま りが発生 1018 111 000000 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/09/01 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/08/26 迄 行 先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる