部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-03-020 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 術部 産技 質技 造 証 業 産 産 0 密 質 造 テ 保 配 き 管 副 部 部 研 部 岸山 信 副 理 ナ 部 削 術 術 部 証 長 16, 3, 30 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 門 部 門ス 雄司 連絡受理日 2016/03/30 09:27:12 品質保証部品質保証三課品質保証G 片山 雄司 不具合受付者名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 窪田 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 調査依頼 受付区分 仕様番号 / 品名 125141-7-01 EX20-メスタンシB ロットNo. 1-0023 対象数量 28,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 1ピン毎に変形し端子先端が接触している。 プレス品で出荷しているが、返却品はめっき加工済み。 変形の方向もめっきで変形し得る方向。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 汔 回答期限: 汔 回答期限: 掲示期間: 迄 2016/04/06 発行先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる