【用紙一1】 発行日: 2016年09月09日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-09-003 発 行 不具合連絡書 先 技術 品質 承認 確認 作成 ンテ 産 産 質 造 産 っ 密 証 造 配 部門 保 밂 部 管 部 き 研 技 技 部 ・ ナ 部 ス 理 削 術 信 部 副 部 術 証 岸山 長 佐竹 門 部 部 長 部 部 部 先 15,9,09 169.09 16,9.09 門 門 部 門 門 雄司 由浩 由浩 2016/09/08 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 片山 雄司 連絡者名 水野 様 客先名 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式 客先よりの連絡方法 Email 苦情 受付区分 ダイヤフラムリング 仕様番号 / 品名 4-543-888-01 ロット№. 160713-01 対象数量 1,280個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 異物付着・汚れ発生。 組立工程のエアーブロー強化で使用。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 汔 回答期限: 讫 掲示期間: 迄 2016/09/16 行先確

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

認