発行日: 2016年03月23日

部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 47K-03-003 めっき課 発 不具合連絡書 行 先 承認 確認 作成 質技 産 産 質保 造 証 業 産 術 つ 密 造 配 副 部 管 部 部 テ き 研 技 部 副 信 部 門 理 門 門 ナ 部 削 術 術 証 長 浅川 門 部 部ン 部 先 長 部 部 部 16.3.24 8. 3.25 部 門ス 太郎 連絡受理日 2016/03/23 10:12:00 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 宮澤 仁礼 不具合受付者名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名竹花 客先名 雷話 客先よりの連絡方法 受付区分 不良 71 5859 999 X21 XXX S (5859 5859 PLUG CONT (H=0.9) 仕様番号 / 品名 プラ<u>ク*CT)</u> ロットNo. 16.02.18.6.I.0004A.B 対象数量 2,000,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ●層間紙巻き乱れでタンシからまり(A側) ロットNo.16.02.18.6.I.0004A/B MロットNo.S160225 4012B 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/03/30 讫 回答期限: 迄 掲示期間: 2016/03/30 迄 行先確認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる