			不具合整理No. 43MD-12-001	
不具合内			中野プラスチック工業㈱殿	
		品質異常改善		
		下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま	発行日:2011年 12月 1日	
		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに		
	品質	検査担当 : 2	2011年 12月 7日 近藤 浅川 田幸	
	保	指定回答日 : 生産担当 : - 技術担当 : -	- (11.12.05) (11.12.05) (11.12.05) (11.12.05) (11.12.05)	
	証課	図 番 VB0005000F	G111104-1-A-01~02/G111105-1-A-01~05	
容	記入	品 名 ベースタイプ5B-F	ロットNo. G111106-1-A-01~04 G111112-1-A-01~05 G111113-1-A-01~05 計5ロット	
		対象数量 61,760	処置 通常・特採・選別・廃棄	
		クレーム内容及び確認内容 現品違い(刻印間違い)	コメント 正)【KEL JAPAN】	
		客先の工程にて、製品の刻印違いを発見。		
		正)【KEL JAPAN】	TERO LADAN	
		誤)【ERG JAPAN】←ベースタイプ5B-01-Fタイプ の刻印	誤)【ERG JAPAN	
		見落としました。	控えサンプルの発生 (いずれかに○印) 発生している・発生していない	
流	10	〇やレ点のチェックではなく、	対策実施日: 年 月 日	
流出原	検査	刻印を記入するようにします。	水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名、又は図番を記入)	
因	担当	け法での管理をするようにします。	() / 実施	
対	記入	(不具合於陳会議で打ち合かせ者)	承認 確認 担当者	
策	1		太田 11.12.05 11.12.05 11.12.05	
			智視 數樹 菜摘	
		生 産 担 当 記 入	技術担当記入	
	<製造物に対する見解の記入>		<金型に対する見解の記入>	
発・原因・再発防止対策				
	「具合ロット生産日: 年月日 承認 確認 担当者		承 認 確 認 担当者	
		時号: P -	/計 取び 財産 前び 123名	
		度実施ロットNo. 度実施日: 年 月 日	24-965-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-	
			対策実施日: 年 月 日 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
	(() / 実施 () / 実施		
品	(MOSKUME)	原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包・輸送 □管理・仕様 □顧客 □その他		
質保	<u>有効性の評価</u> 対策後、G、III207-1-A-01-05~G、III214-		・ 不要 承 認 確 認 担当者	
7-5-	对策律	18, 4, 111201-17-01-03 ~ 4, (11217-1		
活証課	対策1-A-	<u>事効性の評価</u> 後、G、111207-1-A-01-05~G、111214- -01-049計らロットにあいて同不具合 、9為、有効ツキ有りと半り迷斤全文レ動。	澳川 12.1.27	